

# ПАСПОРТ

готовности к отопительному периоду 2016/2017 гг.

Выдан:

ЧАСТНОМУ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ УЧРЕЖДЕНИЮ  
«ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ»  
Белгородской и Старооскольской епархии город Белгород  
ЧДОУ «Православный д/с «Рождественский»

В отношении следующих объектов, по которым проводилась проверка готовности к отопительному периоду:

1. Здание по ул. Буденного, 15-«А»
2. ИТП по ул. Буденного, 15-«А»

Основание выдачи паспорта готовности к отопительному периоду:

Акт проверки готовности к отопительному периоду от «16» августа 2016 г.

Заместитель главы  
администрации города  
по внутренней и кадровой политике



И.В.Лазарев

Акт  
проверки готовности к отопительному периоду 2016 - 2017 года

г. Белгород

«16» августа 2016 года

Комиссия, образованная распоряжением администрации города Белгорода от 15 июня 2016 года № 647 «О создании комиссии по проверке готовности учреждений бюджетной сферы к отопительному периоду 2016-2017 гг.», в соответствии с программой проведения проверки готовности к отопительному периоду 2016-2017 гг. учреждений бюджетной сферы и муниципальных административных зданий от 15 июня 2016 г. утвержденной главой администрации города Белгорода К.А.Полежаевым, с 16 августа 2016 г. по 16 августа 2016 г. в соответствии с Федеральным Законом от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» провела проверку готовности к отопительному периоду 2016-2017 г.г. Частного дошкольного образовательного учреждения «Православный детский сад «Рождественский» (ЧДОУ «Рождественский».

Проверка готовности к отопительному периоду проводилась в отношении объектов:


1. Здание по ул. Буденного, 15-А
2. ИТП по ул. Буденного, 15-А

В ходе проверки к отопительному периоду комиссия установила: готовность объектов частного дошкольного образовательного учреждения «Православный детский сад «Рождественский» (ЧДОУ «Рождественский».

Вывод комиссии по итогам проведения проверки готовности к отопительному периоду: объекты ЧДОУ «Православный д/с «Рождественский» в отношении которых проводилась проверка готовности, готовы к отопительному периоду 2016-2017 г.г.

**Председатель комиссии:**

руководитель управления образования администрации города Белгорода

 /И.А. Гричаникова

**Заместитель председателя комиссии:**

директор МКУ «Центр ресурсного обеспечения муниципальных образовательных учреждений»


 /А.А. Булгаков

**Члены комиссии:**

начальник службы по наладке и испытаниям тепломеханического оборудования «Городские тепловые сети» производственного подразделения «Комплексе теплоснабжения»

 /В.В. Десятник

начальник сектора по работе с предприятиями социальной сферы отдела по контролю за санитарным состоянием и благоустройством комитета по управлению Западным округом


 /О.Н. Сазонова

главный инженер МУП «Аварийная служба города Белгорода»

 /Н.М. Стрельников

С актом проверки готовности ознакомлен, один экземпляр акта получил:

« 16 » августа 2016г.  
Заведующий ЧДОУ

 /С.В. Полухина

ЧДОУ «ПРАВОСЛАВНЫЙ ДЕТСКИЙ САД «РОЖДЕСТВЕНСКИЙ» Г.ВЕЛГОРОД

Таблица показателей потребления энергии и водоресурсов


ПОКАЗАТЕЛИ	ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЯ кВт			ТЕПЛОПОТРЕБЛЕНИЕ ккал.			ВОДОПОТРЕБЛЕНИЕ м3		
	1-е полугодие 2015 г.	1-е полугодие 2016 г.	Отклонения	1-е полугодие 2015 г.	1-е полугодие 2016 г.	Отклонения	1-е полугодие 2015 г.	1-е полугодие 2016 г.	Отклонения
январь	5758	5558	-200	47,316	36,524	-10,792	98	120	22
февраль	5218	6038	820	41,679	33,166	-8,513	122	131	9
март	5378	5129	-249	32,240	28,156	-4,084	193	84	-109
апрель	4618	4546	-72	33,031	19,608	-13,423	115	118	3
май	3658	4969	1311	4,839	6,103	1,264	148	111	-37
июнь	3658	3626	-32	5,338	5,302	-0,036	123	109	-14
ИТОГО	28288	29866	1578	164,443	128,859	-35,584	799	673	-126

Заведующий ЧДОУ и/с «Рождественский»

Полухина С.В.

Бухгалтер ЧДОУ и/с «Рождественский»

Запезалова Н.В.



# Акт комиссионного обследования ВРУ

16.08.2016 г.  
(дата осмотра)

Комиссия в составе:

Зам. гл. инженера БЭС Микашевский П.В.  
эл. мастер Попов К.А.  
зам. зав. по АХР Заледова Т.Н.

Произвела осмотр ИДООУ «Православн. д/с «Рождественский»  
(указать наименование объекта и адрес его место расположения)

Электроснабжение объекта осуществляется от ТП-681  
по 2 кв. 0,4 кВ

Результат обследования технического состояния питающей ТП-681

$U_{AO}$	$U_{BO}$	$U_{CO}$	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{AC}$
231	232	231	398	398	396

тип коммутационного аппарата	состояние коммутационного аппарата
<u>рубильн. РПС-250</u>	<u>удовлетворит.</u>

Результат обследования технического состояния ВРУ-0,4кВ

$U_{AO}$	$U_{BO}$	$U_{CO}$	$U_{AB}$	$U_{BC}$	$U_{AC}$	$I_A$	$I_B$	$I_C$
228	228	227	392	395	392	6,6	7,3	14

Замок на дверях ВРУ-0,4кВ	<u>имеется</u>
неподключенные кабели	<u>нет</u>
мусор, складирование посторонних материалов в помещении ВРУ	<u>кожуховник и мёрзильки. кабеля кабелеровател</u>
плавкие вставки предохранителей	<u>хорошо.</u>
контактное соединение нулевого проводника питающего кабеля и нулевой шины ВРУ	<u>имеется</u>
заземляющее устройство	<u>имеется</u>
освещение	<u>имеется</u>

Результат обследования технического состояния внутриобъектовой сети